SMUR VERSAILLES

PROCEDURE

Date/Version : 04/07/2024
Rédaction CM


Pose d'un dispositif jonctionnel au niveau pelvien

Indications :

Hémorragie en zone jonctionnelle, non garrotable mais compressible au niveau des gros axes artériels (ilio-fémoral) +/- en complément d'un pansement imbibé hémostatique

Critères d'efficacité : Arrêt du saignement

+++ Pose à 2 opérateurs +++



1. Allonger le blessé sur le dos et placer la ceinture comme une ceinture pelvienne : sous les fesses avec axe de fermeture au niveau des grands trochanters.

2. Attacher la ceinture et prépositionner le ou les ballonnets sur le ou les points de compression, en les fixant à l'aide du tissu auto-agrippant.

3. Verrouiller la ceinture.

4. Raccorder la pompe manuelle sur la valve anti-retour et gonfler afin de stopper l'hémorragie